

NOTE ANNEXE 2 DE LA PIÈCE N°1

ANALYSE DU NIVEAU D'ACCESSIBILITÉ

5.2 - Analyse synthétique de la situation de vos établissements et/ou installations à la date de la demande au regard des obligations d'accessibilité en vigueur définies par l'arrêté prévu à l'article R. 111-19-7 du code de la construction et de l'habitation

Les visites techniques des sites ont permis de mettre en évidence les principaux obstacles provoquant une rupture de la chaîne de déplacement :

Cheminement extérieur

L'ensemble, à l'exception de l'école élémentaire des Hauts Champs et de l'école du Village, des EPR de la Ville de Bouffémont se situent à proximité immédiate de la voirie, sont de plein pied et ne comportent pas d'étage ouvert au public.

Toutefois il a été relevé que les escaliers extérieurs ne sont pas traités et que de fortes pentes rendent difficile l'accès aux bâtiments

Circulations communes

Les circulations horizontales présentent une largeur de 1,20m. Quelques rétrécissements ponctuels ont été relevés

Les circulations verticales ne présentent pas les caractéristiques requises comme par exemple nez de marches, première et dernière contremarches d'une couleur contrastées ainsi qu'une bande d'éveil à la vigilance en haut du palier

Caractéristique porte :

Il est à noté que de nombreuses portes seront à changer car leurs dimensions sont inférieures à 0,80m.

Sanitaires :

6 établissements n'ont aucun sanitaire répondant aux normes en vigueur.

ERP	Nom	catégorie	Analyse synthétique Principales amélioration à apporter en dehors de l'organisation à mettre en place.
1	Groupe scolaire des Hauts Champs (élémentaire)	3	RDC : l'activité est accessible avec aide humaine à améliorer : rampes, portes, escaliers à créer : sanitaires, ascenseur pour accéder à l'étage
	Groupe scolaire des Hauts Champs (maternelle)	3	l'activité est accessible à améliorer : rampes et signalétique
	Groupe scolaire des Hauts Champs (restaurant)	3	l'activité est accessible à améliorer : rampes à créer : sanitaires
2	Ecole du village et école de musique	5	les contraintes topographiques du terrain ne permettent pas de réaliser un cheminement accessible PMR, de la voirie au bâtiment. à créer : place de parking au niveau RDC de l'école à améliorer : cheminement extérieur, escaliers, portes
3	Groupe scolaire du Trait d'Union	3	l'activité est accessible à améliorer : cheminement extérieur, escaliers, signalétique, portes, accès au périscolaire à créer : sanitaires, élévateur pour l'accès à la cour de récréation
4	Hôtel de Ville (salle rez-de-jardin)	5	l'activité est accessible avec aide humaine à améliorer : cheminement, parking, porte, signalétique à créer : sanitaires

ERP	Nom	catégorie	Analyse synthétique Principales améliorations à apporter en dehors de l'organisation à mettre en place.
	Hôtel de Ville (accueil rez-de-chaussée)		l'activité est accessible à améliorer : escaliers, parking, mobilier
5	LCR du village rue de la révolution française	5	l'activité n'est pas accessible à améliorer : escaliers, toilettes, mobilier ou déplacer l'activité
6	Marché couvert	3	l'activité est accessible à améliorer : Cheminement, escalier
7	Espace Eiffel	5	l'activité est accessible à améliorer : Cheminement extérieur et intérieur, grille, escalier, tapis, mobilier, sanitaire, porte, signalétique
8	Bungalow	5	l'activité est accessible à améliorer : rampe
9	Cimetière		les contraintes topographiques du terrain ne permettent pas de réaliser un cheminement accessible PMR à l'intérieur du cimetière à créer : place de parking au niveau de l'entrée PMR à améliorer : cheminement, parking, escalier
10	SAJ	5	l'activité est accessible à améliorer : parking, rampe d'accès, toilettes, portes
11	ALSH primaire	3	l'activité est accessible à améliorer : Cheminement extérieur, grille, escalier, tapis, mobilier, sanitaire, signalétiques
12	Maison de la petite enfance	5	l'activité est accessible à améliorer : grille, tapis, signalétiques
13	Ancienne crèche	5	l'activité est accessible à améliorer : cheminement extérieur, sonnette, tapis. à créer : cabinet d'aisance
14	Local 16/20	5	l'activité est accessible à améliorer : cheminement extérieur, grille, porte, tapis, signalétiques à créer : cabinet d'aisances.
15	Église	5	l'activité est accessible à améliorer : ressaut, grille, tapis, cheminement
16	LCR du village - Place des droits de l'homme	5	l'activité est accessible à améliorer : ressaut, escalier à créer : cabinet d'aisances
17	Centre culturel	4	l'activité est accessible à améliorer : parking, cheminement, signalétiques, toilettes, vestiaires à modifier : accueil
18	ALSH Maternel	5	l'activité est accessible à améliorer : toilettes et signalétique